

ケーソン式岸壁の地震時変形解析

1995年兵庫県南部地震による神戸港のケーソン式岸壁の被害



1995年兵庫県南部地震における被災状況として、ケーソン岸壁が海側に変形、傾斜（変位4~5m、傾斜角4~5°）した様子（上図）がFLIPプログラムによって精度よく解析（下図）されています。

